

WERKINSTRUCTIEKAART

BARREIN Zuur 25-50%

voor de periodieke verwijdering van melksteenaanslag

 Corrosief	Bijtend
--	---------


HANTERING EN OPSLAG

- Veilige hantering
 - Bij verdunnen steeds het product bij het water voegen, niet omgekeerd.
- Veilige opslag
 - Beschermen tegen vorst.
 - Verpakkingen ondoordringbaar gesloten houden.


PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen
 - In acht nemen gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij omgang met chemicaliën.
 - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder.
 - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 - Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Ademhalingsbescherming
 - Niet noodzakelijk.

- Handbescherming

	Loogbestendig (Butyl, Nitril, Neopreen of PVC)
---	--

- Oogbescherming

	Nauw aansluitende nauw zichtbril
---	----------------------------------

	EHBO-maatregelen
---	------------------

- Algemene informatie

- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

- Na het inademen

- Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken.

- Na huidcontact

- Onmiddellijk met water afwassen.
- Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts opzoeken.

- Na oogcontact

- De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een artsraadplegen.

- Na inslikken

- Mond spoelen en overvloedig water drinken.
- GEEN braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts inroepen.

- Informatie voor de arts

- Maag- en darmklachten.
- Gevaar voor maagdoorboring.